



**HEAT
TRANSFER
PRINTING**

- (F)** Le Glitter ou le Laqué est un transfert Quadrichromique, laqué avec ou sans paillette. Il est entièrement fabriqué en sérigraphie. La durabilité des couleurs est donc excellente. Il convient pour tout type d'article de couleur claire ou foncée. La version Glittmat comporte aussi des zones en mat.
- (GB)** Glitter and Gloss (Laqué) are 4cp transfers, gloss with or without glitter particles. They are colourfast and can be applied on light or dark fabric. The Glittmat version also have matt areas.
- (D)** Glitter oder Laque sind 4-Farben-Transfers, glänzend mit oder ohne Pailletten. Sie werden vollständig im Siebdruckverfahren hergestellt. Die Farbechtheit ist dementsprechend hervorragend. Sie eignen sich für alle hellen oder dunklen Artikel. Die Version Glittmat hat auch matte Zonen.
- (I)** Glitter o Laqué sono transfers in quadricromia, lucidi con o senza paillette. Sono interamente fabbricati in serigrafia, la solidità dei colori è dunque ottima ed adatta per tutti gli articoli di colore chiaro o scuro. La versione Glittmat comporta anche delle zone opache.
- (E)** El Glitter o el brillante (Laqué) es un transfert en Cuatricromía, brillante con o sin purpurina. Enteramente fabricado en serigrafía. La duración de los colores es por lo tanto excelente. Conveniente para todo tipo de artículos tanto claros como oscuros. La versión Glittmat contiene también zonas mates.
- (P)** O glitter ou o com brilho (Laqué) é um transfer em quadricomia, brilhante com ou sem purpurinas. É inteiramente fabricado em serigrafia. A durabilidade das cores é portanto excelente. Convem para todo tipo de artigo de cor clara ou escura. A versão Glittmat tem também zonas com mat.



Coton
Cotton
Baumwolle

160-180 °C
320-356 °F



5 - 10 Sec.



3.5 bars



Froid
Cold Peel
Kalt



Polyamide, Polyester
Polyamid, Polyester
...Autres, Others, andere

130-140 °C
266-284 °F

15 - 20 Sec.

3.5 bars



Froid
Cold Peel
Kalt



Les conditions techniques sont données à titre indicatif. Il est impératif de vérifier en situation réelle si le résultat obtenu en fonction du matériel de pose et du support utilisé convient. Toutes les informations données ci-dessus sont modifiables sans préavis.

All these indications are only given for information. It is the user's responsibility to check that the transfers are suitable for the garment decoration purpose and that they are compatible with the base fabric/material. All the information given above are modifiable without previous notice.

Technische Anwendungsdaten haben nur Richtwert. Es muss unbedingt unter realen Bedingungen geprüft werden, ob das Ergebnis je nach Presse und verwendeten Textilien den Erwartungen des Kunden entspricht. Alle obengenannten Informationen können ohne Vorankündigung verändert werden.

Le condizioni tecniche sono indicate a puro titolo indicativo. E' consigliato verificare realmente il risultato ottenuto in funzione del materiale e del supporto utilizzato. Tutte le informazioni date sono modificabili in ogni momento da parte nostra senza preavviso.

Las informaciones dadas son a título indicativo. Se aconseja verificar el resultado obtenido en función del material y del soporte utilizado. Todas las informaciones arriba dadas pueden modificarse sin previo aviso.

As condições técnicas são dadas a nível indicativo. É imperativo verificar em situação real se o resultado obtido em função do material de colocação e do suporte utilizado convêm. Todas as informações dadas acima, podem ser alteradas sem aviso prévio.