

Technique

## Premium

Fiche produit  
Specification sheet



DOC (2024/04 version)

### TRANSFERT DIE-CUT 2-3-4 COULEURS

Ce transfert à la découpe laser parfaite permet l'impression de votre visuel aux couleurs de votre choix (mise à la teinte en interne suivant pantone ou modèle de couleur).  
Vous pouvez combiner jusqu'à 4 couleurs en aplats sur un même transfert (références colorimétriques fluorescentes et métallisées comprises).

### 2-3-4 COLOURS DIE-CUT TRANSFER

The transfer Die-Cut Premium is a perfect cut out transfer that provides you to print a design in multiple colours (colour mixing carried out in-house by our technicians according to a pantone or any range of colours).  
You can combine up to 4 different solid colours in a single transfer (fluorescent shades, and metallic effect included).



### Option disponible Option available

#### Anti-migration

Protection du transfert contre la migration des teintes des textiles sublimés

#### Dye-migration blocker

Protection of the transfer against colour migration of sublimated textiles





**Transfert découpe Laser prêt à l'emploi**  
Laser-cut heat transfer ready to apply

**Multicouleurs - aspect satiné**  
Multicolours - satin finish

**Teintes sérigraphiques**  
Screen-printed tints


**Adapté aux tissus clairs et foncés**  
Suitable for light and dark fabrics



**Opacité totale du transfert**  
Total opacity of the heat transfer



**Finesse minimum réalisable**  
Minimum thickness possible



**Elasticité du transfert**  
Stretchability



**Résistance à l'abrasion et aux frottements**  
Abrasion resistance



**Transfert sur feuille transparente**  
Transparent transfer media



**Conditionné à l'unité ou en rouleau**  
Packed per unit or on rolls



**Conditions de lavage**  
Washing instructions



**Résistance aux lavages**  
Washing resistance




**Découpe de matière multicouleurs**

Multicolours material cut



**Transfert sur feuille transparente**  
(à retirer après la pose)


Transparent media for transfer  
(to be removed after application)


Page  
2/2



 Conditions de pose du transfert  
**HEAT TRANSFER APPLICATION MODE**



 160 - 170 °C  
320 - 340 °F

 15 - 20 Sec.

 **Average pressure**  
Pression moyenne



**Hot or Cold Peel**  
Chaud ou Froid  
Warm oder Kalt  
Caldo o Freddo  
Caliente o Frio  
Quente o Frio



Les conditions de pose sont données à titre indicatif.

Il est impératif de vérifier en situation réelle si le résultat obtenu en fonction du matériel de pose et du support utilisés convient. Toutes les informations données sont modifiables sans préavis.

This application mode is only given for information.

It is the user's responsibility to check that the transfers are suitable for the garment decoration purpose and that they are compatible with the base fabric/material.

All the information given are modifiable without previous notice.